CarOnSale

BMW xDrive 30 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	219.867km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d [DE - SUV5 xDrive 30d EU6, (Facelift) 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY510200E31132	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.867km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 206.407km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2810 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Adaptives Kurvenlicht
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Head-up-Display
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Paketkombination: Comfort + Sport
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Alarmanlage
- Comfort-Paket
- Licht- und Regensensor
- HiFi-Lautsprechersystem
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Fernentriegelung Heckklappe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sport-Paket M / M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Sportsitze vorn
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Variable Sportlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAWY510200E31132
2410 kg
4510 kg
1- 1130 kg
2- 1330 kg

CarOnSale








Service Historie
Datum: 16.01.2026 Service: 03821 BMW
Kilometer: 206407 km
Datum: 14.05.2025 Service: 00000
Kilometer: 186600 km
Datum: 11.10.2024 Service: 03821 BMW
Kilometer: 176279 km
Datum: 10.05.2023 Service: 00000
Kilometer: 146890 km



Service Historie
Kilometer: 145896 km
Datum: 12.10.2022 Service: 00000
Kilometer: 134582 km
Datum: 03.11.2021 Service: 03821 BMW
Kilometer: 116529 km
Datum: 05.05.2021 Service: 03821 BMW
Kilometer: 104400 km
Datum: 28.04.2020 Service: 03821 BMW


Service Historie
Kilometer: 79031 km
Datum: 10.10.2019 Service: 03821 BMW
Kilometer: 74783 km
Datum: 17.04.2019 Service: 03821 BMW
Kilometer: 58399 km
Datum: 04.12.2018 Service: 03821 BMW
Kilometer: 47499 km
Datum: 19.04.2018 Service: 03821 BMW


Service Historie
Datum: 10.10.2019 Service: 03821 BMW
Kilometer: 74783 km
Datum: 17.04.2019 Service: 03821 BMW
Kilometer: 58399 km
Datum: 04.12.2018 Service: 03821 BMW
Kilometer: 47499 km
Datum: 19.04.2018 Service: 03821 BMW




KBA Abrufdaten zum digitalen Untersuchungsbericht (DUB)
abrufbar unter https://www.kba-online.de/dub/
DUB-Such-ID
Prüfberichts-Nummer
Überwachungseinheiten
WBAWY510200E31132
Kennz.
Ohne erkennbare Mängel
März 2028 / ja
BAYER.MOT-WERKE-BMW / 0005
27.01.2017 / 2410 kg
Abgasuntersuchung - Dieselmotor
Mängel festgestellt.



27.01.17 0005 AZW00158X 2 02 190 /4000 232
M1 AC 4657 1881
WBAWY510200E31132 7 1661 1895
BMW - 100 -
X3 156 2410 2410
WY51 1130 1330 -
6A250000 1130 1330 -
80 3000 69
X3 xDrive30d 2000 750 5
BAYER.MOT.WERKE-BMW 225/60 R17 99V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/60 R17 99V
Kombilimousine -
715/2007*2015/45W SCHWARZ 9/-
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0512*16
Diesel 26.10.15 A EP301224
0002 36W0 2993
F.1/F.2: 2510 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1490 b.Anhänge
betrieb*ww.AHK lt.EGTG*Sommer- und Winterbereifung nur
auf 8J8- oder Schmiede-LM Rad*Stufe PM 5 ab Tag Erstz
ul.**tz bis 31.12.2017 zulässig.Ausn.(88 Abs. 2 EG-FGV
)d.KBA vom 30.11.2016*


EP301224


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)