CarOnSale

# Mercedes-Benz ML 320 CDI 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2007 | 247.893km | 224 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 7 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>ML 320 CDI 4Matic [DE - SUV5 ML 320 CDI 4MATIC EU4, DPF, 2006 - 2008] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WDC1641221A270292 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>247.893km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>224 PS (165 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.987 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>168.889km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2020 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2007 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>7 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>254g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>9.6l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 380 µm ⚠ | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 150 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 160 µm | Heckklappe | 500 µm ⚠ |
| Dach | 700 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**

Elektrisches Schiebedach lässt sich nicht öffnen;

**ZUSATZINFORMATIONEN**

Störung Airmatic;
Elektrisches Schiebedach lässt sich nicht öffnen;

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Andere: Störung Airmatic; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Anbauteile Wagenfarbe
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Drehzahlmesser
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- Parameterlenkung
- Rußpartikelfilter
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn und hinten
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2915 mm
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

## Sonderausstattung

- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Diebstahl-Warnanlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Unterfahrschutz
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- CD-Wechsler
- Feuerlöscher
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sport-Paket (Interieur)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Dachreling
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Off-Road-Styling-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Heckleuchten dunkel Sport-Optik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















ANTENNE

DAIMLERCHRYSLER AG
e1*2001/116*0315
WDC1641221A270292
Mercedes-Benz
2830 kg
6330 kg
1400 kg
1600 kg

CarOnSale

CarOnSale



AUTO
OFF













VIDEO
MAP
SERV
OFF ROAD











Serviceheft
Karosserieinstandsetzung
Kfz Dark-Auto
59


Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
Kfz Dark-Auto
58


Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
Kfz Dark-Auto
57


Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
WERKSTÄTTE
56


Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
55


Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
AUTOHAUS ALLGÄU
54



Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
AUTOHAUS ALLGÄU
53


Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
AUTOHAUS ALLGÄU
52


Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
AUTOHAUS ALLGÄU
51



Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
AUTOHAUS ALLGÄU
50



Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
AUTOHAUS ALLGÄU
49


Serviceheft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
AUTOHAUS ALLGÄU
48


Serviceheft
Servicenachweis
Daimler AG
Mercedes-Benz
GSP/MRS, I0300
76726 Germersheim








DEKRA
Die Zulassungsbescheinigung TEIL 1
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeugs vorzulegen.
Außerbetriebsetzung am:
04.11.2026
Fahrgestellnummer: WDC1641221A270292
Kennzeichen reserviert bis:02.02.2027
Außerbetriebsetzung:
04.11.2026



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel lose



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)