CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



03/2023	193.456km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 50 3.0 TDI quattro EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY3P2096703	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.456km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 183.376km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 222g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Radstand 2819 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Allradkupplung
- Audi Drive Select
- Dachkantenspoiler S-line
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Multifunktionskamera
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Tour
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket S line
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Multifunktionskamera
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Perleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
- Standard-Fahrwerk
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUDI AG
WAUZZZFY3P2096703
2645 kg
5045 kg
1350 kg
1370 kg
Typ FY
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
0,19
012023
DMGA
01 6829

CarOnSale



Fahrweg kontrollieren!
Hinten















27.03.2023 OS88 BXI00361S
M1 AC
WAUZZZFY3P2096703 2
AUDI
FY
XDMGAQ1
QA8QA8D502SRT51C194B1BEM1FSD2
Q5
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI;M;N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 2967
7.2/8.2:490 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:5045KG*WW.AHK LT.EGTG*
2 2 210/3500 240
4682 - - 1912 - -
1641 - - 2010 - -
100
222 2645 2645
1350 1370
1350 1370
72 3000 69
2400 750 5
235/55 R19 101W
235/55 R19 101W
GRAU
e1*2007/46*1550*39
07.09.2022 GS453825



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)