CarOnSale

Hyundai i30 Edition 20

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



02/2012	91.160km	LEISTUNG 109 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 Edition 20 [DE - LimS5 1.4 EU5, Edition 20, 2011 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMADB51CACJ266104	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.160km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.462km	LETZTER SERVICE AM 02/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	160 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Dämmmatte Motorraum beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 80 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Zusatz-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























24-Stunden-Notruf
Tel Pomoc całod Urlop
0170 / 4345050
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH, S.R.O.
MODEL
i30
TYPE
Passanger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
J G PAE XP
1720 kg
2920 kg
980 kg
920 kg
J4
Reifenfülldr



CarOnSale



CarOnSale








OFF


HYUNDAI
Auto-Geipel GmbH
08056 Zwickau
Telefon 0375-270 10-0
Nächster Service:
73.000
02/2018
Nächster Service:
83000
5/2018


HYUNDAI
Autohaus Bernd Floß GmbH
08064 ZWICKAU
Telefon 0375 07-62 20
Nächster Service:
58 000
02/16
Nächster Service:
57500
02/17
TOTAL


Hyundai i30/i30cw Benzinmotor
Garantie- und Serviceheft
Mobilitätsgarantie
MONDO MEDICAL
Betriebsanleitung
i30/i30cw
HYUNDAI


COMPLETE VEHICLE
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
VEHICLE CATEGORY M1 (motorcycles and completed vehicles)


29.02.2012 1349 AAB000680
M1 AF
TMADB51CACJ266104 2
Hyundai
FDH
B5PC1
M56AZ1
i 30,i 30 CW
Hyundai Motor (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35F0 1396
G:bis 1368*
2 01 80 /6200 187
4280 1775
1480 1268
- 55 -
142 1720 1720
960 920 -
960 920 -
83 4725 71
1200 550 5 -
185/65R15 88H
185/65R15 88H
SCHWARZ 9/-
e11*2001/116*0343*11
25.02.11 K FE345106



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Beschlagen/ nass




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)




- Stoßstange hinten (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)