

Volkswagen
Multivan (ST)

VIN	**WV2ZZZST2SH026307**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Diesel**	Anzahl der Sitze	**7**
Leistung	**110 kW**	Kraftstoff	**Diesel**
PS	**150 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.968 ccm**	Nächste HU	**03/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0603/CQJ,0603/CVC**	Laufleistung	**74.113 km**
Lackierung	**Candy-Weiß Perleffekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**26.03.2025**
Innenraum	**grau/beige / Stoff**	Nächste HU	**03/2028**
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name Vorsteuerabzug
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNG

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Ausführung: Life
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Batterie 68 Ah
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Bremsscheiben hinten 16" (300 mm x 14 mm)
- Dach schwarz lackiert
- Dekor-/Zierfolie Edition (Heckklappe und Schweller)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug mit langem Überhang
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2)
- Fußmatten Fahrerhaus: Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch
- Longlife-Service
- Luftausströmer im Fond
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3124 mm
- Regensensor
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuziehhilfe
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zuziehhilfe
- Schlechtwetter-Licht
- Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten
- Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribella
- Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3 Einzelsitze
- Sondermodell Edition
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home
- Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Vorbereitung Onlinedienste
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,85 t
- Zusatzheizung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriegelung)
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Ausstattungs-Paket: Easy Open Basic
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff in Holz-Optik
- Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber
- Bremsscheiben vorn 17"
- Bremsscheiben vorn 17" (332 mm x 30 mm)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- Fahrassistenz-Paket Advanced
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links/rechts, Verglasung hinten abgedunkelt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Generator 140 A
- Geräuschdämpfung Plus (Innenraum)
- Head-up-Display
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckklappe elektr. betätigt Easy Open (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Heckklappenbetätigung sensorgesteuert (Easy Open)
- Innenleuchtenkonzept im Fahrgastraum
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Klimazone: Nicht Heissland
- Klimazone: Standard-Klimazonen
- Lackierung: 2-Farben-Lackierung Candy-weiss uni / Deep Black Perleffekt
- Laderaumunterteilung, Gepäcksicherungsnetz und Klappbox
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- LM-Felgen 8x19 (Halmstadt, schwarz glanzgedreht)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DZLA)
- Multifunktionskamera / Frontkamera
- Multifunktionstisch verschiebbar
- Panoramadach fest vorn und hinten (Tönungsgrad 90 %)
- Park-Paket Basic
- Reifen 245/45 R19 102 H
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)
- Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Servoschliessung Heckklappe
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer (alle Sitzreihen)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung
- Sound-System Harman-Kardon (inkl. Verstärker und Subwoofer)
- Standheizung mit Fernbedienung
- Steuer-AV Fzg. mit UNECE CS&SU
- Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/45R19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Semperit
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	245/45R19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	245/45R19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Semperit
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	245/45R19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	7 mm
1	Rechts	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	7 mm
2	Links	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	8 mm
2	Rechts	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	8 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Erneuern
2	Tür VR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
3	Tür HR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
4	Einstieg HR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
5	Trittstufe Einstieg HR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Erneuern
6	Ladekante	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
7	Einstieg HL	Art der Beschädigung: Delle Art der Reparatur: Smart Repair
8	Einstieg HL	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
9	Trittstufe Einstieg HL	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Erneuern
10	Einstieg VL	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
11	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Stossfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Stossfänger vorne	Art der Beschädigung: Fliegen anhaftung Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
14	Kotfügel VR	Art der Beschädigung: Kl. Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
15	Einstieg VR	Art der Beschädigung: Oberflächen Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
16	Stossfänger HL	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Servicenachweise

Foto 15



Frontansicht direkt

Foto 16



Heckansicht direkt

Foto 17



Rad vorne links

Foto 18



Rad vorne rechts

Foto 19



Rad hinten links

Foto 20



Rad hinten rechts

Foto 21



Mittelkonsole

Foto 22



Sitze vorne

Foto 23



Fahrzeugstatus

Foto 24




Sonderausstattung

Foto 25



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)
	Vorhandene Schäden
1	**Frontscheibe** Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Erneuern
2	**Tür VR** Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair









3 **Tür HR**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Smart Repair







4 **Einstieg HR**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Smart Repair







5 **Trittstufe Einstieg HR**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Erneuern





6 **Ladekante**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Smart Repair







7 **Einstieg HL**

Art der Beschädigung: Delle

Art der Reparatur: Smart Repair







8 **Einstieg HL**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Smart Repair

9 **Trittstufe Einstieg HL**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Erneuern




10 **Einstieg VL**

Art der Beschädigung: Kratzer



Art der Reparatur: Smart Repair




Akzeptierte Gebrauchsspuren

11 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur


12 **Stossfänger vorne**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur





13 **Stossfänger vorne**

Art der Beschädigung: Fliegen anhaftung

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren







14 **Kotfügel VR**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschlag,

Art der Reparatur: Gebrauchsspur






15 **Einstieg VR**

Art der Beschädigung: Oberflächen Kratzer,

Art der Reparatur: Gebrauchsspur







16 **Stossfänger HL**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren



