CarOnSale

Kia Rio FIFA World Cup Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2014	85.682km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rio FIFA World Cup Edition [DE - LimS5 1.2 EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN KNADN511AE6930661	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.682km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 13.080km	LETZTER SERVICE AM 09/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer (vorn)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: FORMAL DEEP BLUE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























KIA MOTORS CORPORATION
e11*2007/46*0195
KMADN511AE6930661
1560 kg
2460 kg
1-945 kg
2-840 kg

TOYOTA
CarOnSale



PUSH
AUTO
MODE
A/C



RESET
TRIP





Service – Inspektion
Autohaus Souren GmbH


KIA
BEDIENUNGSANLEITUNG!
Garantie- und Service





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)