CarOnSale

Mercedes-Benz C 250 BlueTec / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2015	224.782km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 250 BlueTec / d [DE - Kb5 C 250 BlueTEC / d EU6, AMG Line d, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052081F258815	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 224.782km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.973km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel schwarz
- Kartentasche an Vordersitze
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Abgasendrohr mit Blende
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Rußpartikelfilter
- Sport Direktlenkung
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Intelligent Light System LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sport-Fahrwerk
- Infotainment-System: Remote Online
- PRE-SAFE-System Plus
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









MICHELIN
PRIMACY


MICHELIN
PRIMACY


MICHELIN












224782










Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2052081F258815
2235 kg
4095 kg
1- 1060 kg
2- 1205 kg
Made in Germany


CarOnSale





Gesamtes Umfeld beachten!




13:26
TMC
50km




03.09.2015 1313 RHC00029 1
M1 AC
WDD2052081F258815 0
MERCEDES-BENZ
204 K
R20490
NZAAB572
C 250 D
DAIMLER (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6*WIFI/CI; M, M1 I
DIESEL
0002 36W0 02143
F.1/F.2:2295 B.ANH.BRTR.*7.2/8.2:1295 B.ANH.BRTR.*HK.A
HK LT.BGTG*STUFE PM 5 AB TAG RE:STUL.*FZ LSZ NR1 WHSCS
SEITIG MONTIERT.ABK H.ESP M.SPEE.FAHRDYN.STABI.SYST.F.
ANH.BRTR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.ABHD.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.
STVO AUSGESTATTET*STUFE PM5,AB 03.09.2015*DATUM ZUR BM
ISSIONSKLASSE: 03.09.2015*
02 01 0150/03850 241
04771-04771 1836-1839
1467-1467 01660-01660
- 00075
0122 002236 002236
01060 01205 -
01060 01205 -
72 02850 71
01800 0750 005
225/40 R19 93Y XL
245/35 R19 93Y XL
a1*2001/116*0457*29
19.02.2015 HM069413


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)