CarOnSale

Ford Focus Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



09/2017	110.998km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Titanium [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WF06XXGCC6HG30378	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.998km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.676km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole Premium
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- USB-Anschluss
- Nebelscheinwerfer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: Magnetic-Grau (Metallic)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Raucher-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Frontscheibe heizbar
- Dachreling (Aluminium)
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- Bluetooth-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Easy-Driver-Paket 2
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























FORD
WF06XXGCC6HG30378
Focus


CarOnSale





Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
HERTZ
Autovermietung
Maintenance-Center
65451 Kelsterbach




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
TÜVNORDGROUP





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)