CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 CGI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



08/2018	82.471km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 CGI [DE - Kb5 C 180 EU6d-T, Avantgarde, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052401F799062	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.471km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- KeyFree-Startsystem
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Feuerlöscher
- Fußmatten Velours
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Licht-Paket Advanced
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Park-Paket Advanced
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Getränkehalter vorn
- Komfort-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Paket Advanced
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Media-Display
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenraumlicht-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Kartentasche an Vordersitze
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Heckleuchten LED
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2052401F799062
2110 kg
3980 kg
965 kg
1180 kg

CarOnSale


Service A
in 111 Tagen















STOP




Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0106607
EX805937







Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis
Zulassungsbehörde
78046 Villingen-Schwenningen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)