Zustandsbericht
Gebrauchtwagen Ankauf

04.11.2026

Kundenreferenz:
Sachverständiger:



Kennzeichen	
Marke	**AUDI**
Modell	**Q5**
FIN	**WAUZZZFY8L2110041**
Erstzulassung	**21.10.2020**
Kilometerstand	**110033**
HU fällig	**- -**

Zusammenfassung

Lackschichtdickenmessung	Nicht in Ordnung

Anmerkungen zur Lackschichtdickenmessung
Seitenwand links erhöhte Lackschicht, prüfen.

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Die Anhängerkupplung wurde geprüft.
Nachlackierungen vorhanden, entsprechend Herstellervorgaben berücksichtigen, ggf.
Nachberechnung/Kostenerweiterung merkantiler Minderwert

Vorgelegte Unterlagen

- ☒ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Scheckheftpflege
- ☒ Bei Markenwerkstätten

☐ Scheckheft lückenhaft
☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
☒ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:	**das Serviceheft ist digital**
Serviceintervall	**nach Anzeige**
Letzter Service	**30.06.2026** bei **104062**
Nächster Service	fällig in **238** Tagen
Nächster Service	fällig bei **113.000 km**

Bereifung

Reifenart
Sommer

4 Vorne links	**4** Vorne rechts
4 Hinten links	**4** Hinten rechts

Sommerreifen vorne			
Hersteller / Größe	Hankook 255/45 R20	**Felgenart**	Leichtmetallfelge
Sommerreifen hinten			
Hersteller / Größe	Hankook 255/45 R20	**Felgenart**	Leichtmetallfelge
Winterreifen vorne			
Hersteller / Größe	Hankook 235/65 R17	**Felgenart**	Leichtmetallfelge
Winterreifen hinten			
Hersteller / Größe	Hankook 235/65 R17	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Räder: Zum Besichtigungszeitpunkt waren keine Winterreifen vorhanden.

Zusatz

Tierefit vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Tierefit Zustand	i.O ☐	n.i.O ☒
Kompressor vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Kompressor Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Klimaanlage geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Klimaanlage Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Sitzheizung geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Sitzheizung Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐

Historie

Probefahrt gemacht	Ja ☐	Nein ☐

Fahrzeugdiagonale VL




Fahrzeugdiagonale HR



Bild der FIN



Bild des Fahrzeugscheins



21.10.2020 | 21 0588 | 22 BQX001326
M1G | 4 AC
WAUZZZFY8L2110041 | 3 2
AUDI
FY
XDFBAQ1
QD7AD7CJ002RT51C204BFBEM1FLB

Q5
AUDI
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 | 141 36DG | P1 1968

7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:4875KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.10
.2020*

L 2 | 9 2 | R2 R4 150/3800 | T 222
18 4663 - - | 19 1893 - -
20 1611 - - | G 1865 - -
12 - | 13 100 | Q -
V.7 180 | E.1 2475 | E.2 2475
7.1 1240 | 7.2 1365 | 7.3 -
8.1 1240 | 8.2 1365 | 8.3 -
U.1 75 | U.2 3150 | U.3 69
Q.1 2400 | Q.2 750 | S.1 5 | S.2 -
15.1 255/45 R20 101W
15.2 255/45 R20 101W
15.3 -
R GRAU | 11 7 -
K e1*2007/46*1550*21
G 15.05.2020 | 17 K | 16 FX262179
21

Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Bordmappe






Bild von dem Motorraum



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Reifendichtmittel MHD überschritten



Kühlwasserstand unter minimal, keine Undichtigkeiten äusserlich erkennbar.



Stoßfänger hinten Lackschaden, leichte Verformung



Felge vorne links Kratzer



Felge vorne rechts Schürfung



Türe vorne rechts Dellen



Felge hinten rechts Schürfung



Stoßfänger vorne Schürfungen

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Kunde

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.