CarOnSale

Honda CR-V Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2012	162.082km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CR-V Elegance [DE - SUV5 2.2 i-CTDi / i-DTEC DPF EU5, Elegance, (Facelift) 2010 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SHSRE6750CU004604	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.082km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.201km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Radstand 2630 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL BLACK
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumboard verschiebbar / herausnehmbar
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Modellpflege
- Multimediabuchse AUX-IN
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DTEC KAT
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale


CarOnSale






STÄTIGUNG
100.000 km / 60 Monate
140.000 km / 84 Monate
150.000 km / 90 Monate
180.000 km / 108 Monate
225.000 km / 135 Monate


Serviceheft
CR-V


29.03.2012
2131
AA000006
SHSRE6750CU004604
HONDA
RE6
HONDA CR-V
HONDA (GB)
F2.2.PERS.REF.B. 6 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
EC 715/2007*EC 692/2008A
EURO5;A;PI/CI;M, N1,I
DIESEL
M20*
M9A7
02199
19:BIS 1870*20:BIS 1805*99,ANK
225/65R17 94T
SCHWARZ
e11*2001/116*0302*05
17.08.2011
DY921585


Außerbetriebsetzung
am 27.10.2026


DY921585
HONDA
RE6
HONDA CR-V
HONDA (GB)
2131
AA000006
SHSRE6750CU004604
M1
F2.2.PERS.REF.B. 6 SPL.
ABGEKLEMMTE WEGFAHRSPERRE
GEM. AZT/TCV

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)




- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)