CarOnSale

Mercedes-Benz C 250 BlueTec / d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	123.287km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 250 BlueTec / d 4Matic [DE - Kb5 C 250 BlueTEC / d EU6, d 4Matic Avantgarde, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052091F255264	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.287km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 92.430km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	50 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	70 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Avantgarde Interieur
- Intelligent Light System LED
- Getränkehalter vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenhimmel Stoff
- Ambiente-Beleuchtung
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Sitz-Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitzheizung vorn
- Innenraumlicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sport-Fahrwerk
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kartentasche an Vordersitze

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















589,4
123287
9.0 °C
11:51





DAIMLER AG
WDD2052091F255264
2289 kg
4145 kg
1120 kg
1195 kg

CarOnSale










LIM/




STOP





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)