CarOnSale

Opel Crossland GS Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	76.513km	120 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Opel	Crossland GS Line [DE - SUV5 1.5 D EU6d, GS Line, (Facelift) 2020 - 2022]	Geländewagen
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
W0V7D9EJ0N4208250	-	76.513km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
07/2027 / Vorhanden	Teilleder	120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	2	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	1.499 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
75.426km	08/2026	Euro 6d
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Automatikgetriebe
07/2022	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Weiß	2
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	133g/km (WLTP)	5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Andere: Batterie schwach;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Design-Paket: High Gloss Exterieur
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Sicht-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Parkpilotsystem hinten
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Ergonomiesitz vorn links
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Radstand 2604 mm
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Dachreling
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Dach Kontrast-Lackierung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW CDTI DPF
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Armlehne vorn links
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer LED Eco
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Funktions-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Sonderlackierung Brillant
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Lenkrad heizbar
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















W0V7D8EJ0N4208250


CarOnSale










11 °C
OLDIE-WELLE NBY
318m
Nicht kartograph. Bereich
MENU





Servicebestätigung
ATU
Greiner



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Greiner


OPEL CROSSLAND
OPEL


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY






Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
25.07.2022
OPEL
CROSSLAND
OPEL AUTOMOBILE
Mehrzweckfahrzeug
Diesel
195/60 R16 89H



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com