CarOnSale

Hyundai Kona Pure 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



12/2018	116.163km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kona Pure 2WD [DE - SUV5 1.0 T-GDI (OS) EU6, Pure 2WD, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHK1811AKU158117	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.163km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.406km	LETZTER SERVICE AM 07/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 6-Gang
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Klimaanlage
- Lenkrad mit Multifunktion
- Radstand 2600 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: GALACTIC GREY
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Hochtöner

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















KONA








HYUNDAI MOTOR COMPANY
KMHK181
1775 kg
2975 kg
1-1030 kg
2-1055 kg


CarOnSale





DARMAS
www.darmas.de












15.000-km-Wartung
30.000-km-Wartung
45.000-km-Wartung
HYUNDAI
2334
Automobile Darmas GmbH
Nächster Service:


KONA Turbo-GDi
Kona
HYUNDAI


KONA, KAUAI
HYUNDAI MOTOR (ROK)
205/60R16 92H
205/60R16 92H
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2017/1347AG
BENZIN
12.04.2018
20:BIS 1565*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.12.2018*


TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
durch i-Kfz abgemeldet
am 10. Sep. 2026
8d039e0
6RYS7924
Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Zulassungsbehörde
I.A.
res.cloudinary.com

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)