CarOnSale

Mercedes-Benz E 200 CGI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2010	132.747km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 E 200 CGI EU5, Elegance BlueEfficiency, 2009 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2120481A269581	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 132.747km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 131.612km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	305 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	185 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Heckschaden repariert 3.393,09 €;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- PRE-SAFE-System
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kniеairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,8 Ltr. - 135 kW
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tagfahrlicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)

Sonderausstattung

- Feuerlöscher
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fußmatten Velours
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Metallic-Lackierung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Parkführung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2120481A269581
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)