CarOnSale

BMW 218 i Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	136.445km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 i Advantage [DE - Van5 218i EU6, Advantage, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2D310305C52227	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.445km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.542km	LETZTER SERVICE AM 02/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motor benötigt eine Überprüfung;

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; MKL aktiv da Wärmetauscherventil defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU METALLIC
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Business-Paket
- Convenience-Paket
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Metallic-Lackierung
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- CD-Laufwerk
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















BMW







WBA2D310305C52227

CarOnSale













Service Historie
OK 07.02.2020 BMW
47542 km 00651
OK 01.03.2018 BMW
30124 km 00250




Stadt Heilbronn
Zulassungsbehörde


08.06.2016
WBA2D310305C52227
BMW
UKL-L
2D31
6A1509C0
218I GRAN TOURER
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZG.E.EXPO.BEF.B. B SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
205/60 R16 92V
BLAU
e1*2007/46*0371*23
09.02.2016
EP339374
F.1/F.2: *75 B.ANHÄNGERBETRIEB*
STAHL*WW.ANK LT.RDTG*SOMMER-
AUF GUß- ODER SCHMIEDE-LM RAD
SE: 08.06.2016*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fehlermeldung Kombiinstrument!