CarOnSale

Audi A6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	108.472km	245 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF21PN096547	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.472km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.609km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente schwarz matt
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Heckklappenöffnung automatisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 63 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 180 kW (Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Nichtraucher-Paket
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Schienensystem im Gepäckraum
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ


Sonderausstattung

- Business-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Neuwagen-Reifengarantie
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel naturell
- Rückfahrkamera
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













70%




13:53
Montag
9.11.2026





WAUZZZFZ1PN096547




RADIO
MEDIEN
TELEFON
NAVIGATION
FAHRZEUG
FAVORITEN
EINSTELL
HILFE



AUTO
AUTO




DISTANCE
SPEED



20.0
AUTO
OFF
AUTO
22.0







Fahrweg kontrollieren!
Hinten
25.5
25.5





Betriebsanleitung
A6

AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)