CarOnSale

Opel Meriva Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2010	109.200km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva Edition [DE - Van5 1.4 EU5, Edition, 2010 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN W0LSD9EC2B4034181	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	260 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	265 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelkonsole FlexRail
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Reifendruckwarner
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lautsprecher hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: SILBERSEE/SILVER LAKE

Sonderausstattung

- Funktions-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Ablagetisch an Rückenlehne
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale







Bestätigung Service-Intervalle
Autohaus Fischer Bochum GmbH
Ebbinghaus Autozentrum Bochum GmbH


Service-Intervalle
Hauptservice
Autohaus Fischer Bochum GmbH
Wittener Str. 270, 44803 Bochum


Opel Meriva
Opel Meriva


12.10.2010 0035 ALU00073
02 01 0074/06000 177
M1 AF
WOLSD9EC2B4034181 5
OPEL
S-D MONOCAB B
BC11
1AACA2BADA5
0144 001903 001903
01000 00950 -
01000 00950 -
74 03750 71
MERIVA
OPEL
00750 Q670 005 -
195/65 R15 91T
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
195/65 R15 91T
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*692/2008F
GRAU 7
EURO5:F:PI/CI: M, N1 I
e4*2007/46*0165*01
BENZIN
06.08.2010 K DV736794
0001 35F0 01398
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1973*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBET
RIEB 1010*0.1:850 BIS 10% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.10.2010*


Stadt Bochum
ZBI 164028


DV736794

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)