CarOnSale

Mercedes-Benz A 140

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2001	231.303km	82 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 140	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDB1680311J606802	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 231.303km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.397 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 220.730km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2001	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Reifen alt;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Reifen 195/50 R15 ..H
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER - METALLICLACK
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckscheibenwischer
- Motor 1,4 Ltr. - 60 kW KAT
- Seitenschutzleisten

Sonderausstattung

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Klimaanlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaanlage (Varianten)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Sitzheizung vorn
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















23303
1356
km/h





DAIMLERCHRYSLER AG
e1*96/79*0073
WDB1680311J606802
1490 kg
2490 kg
735 kg
0755 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale
























DEKRA
nächste HU
Jun 2018
TP 023807
TP 005372
Zur Beachtung:


010253
0711
3620350
PKW GESCHLOSSEN
EURO 3 UND D4
DAIMLERCHRYSLER (D)
168
WDB1680311J606802
195/50R15 82T
205/45R16M0 83H
205/45R16M0 83H
Außerbetrieb
3606
1575
09.05.2001 Farbe 7
ZIFF.12:WW.4*ZIFF.13:LANG BIS 3671 U.HOCH BIS 1605*ZIFF.15:1545 U.ZIFF.16:H.810 B.ANH-BETR.*ZIFF.20 U.21 NUR SOMMERBEREIF.AUF 5 1/2JX15H2,ET54*ZIFF.22 U.23 AUF 6 1/2JX16H2,ET56*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.:185/55R15 81T M+S AUF 5 1/2JX15H2,ET54*ZIFF.27.GEN.:E13 00-0242 FALLS WERKSEITIG MONTIERT*


Fahrzeugbrief


Weitere Halter-Eintragungen
Fahrzeugbrief

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)