# WAUZZZ4G0JN108886

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Halter** | | **Besichtigungszustand** | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| **Kennzeichen** | | **Laufleistung (abgelesen)** | 134.263 km |
| **Hersteller** | Audi | **Restlauf bis Service** | 87 Tag(e) |
| **Typ/Modell** | A6 Avant | **HU (abgelesen aus ZBI)** | 07/2027 |
| **Vehicle Identification number** | WAUZZZ4G0JN108886 | **Leistung** | 185 kW |
| **Hubraum** | 1.984 ccm | **Zylinder** | 4 |
| **Erstzulassung** | 15.05.2018 | **Polster/Farbe** | Stoff / Schwarz |
| **Letzte Wartung** | 01/2026, 122.921 km | **Lackierung** | Schwarz |
| **Kraftstoffart** | Benzin | **Getriebe** | Automatik |

## Erstbewertung

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Seitenwand links | Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 2 | Kotflügel rechts | Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 3 | Motorhaube | Dämmmatte - Marderschaden - erneuern |
| 4 | 2.Radsatz | 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung |
| 5 | Instrumententafel | Kombiinstrument (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen |
| 6 | Interieur | Innenraum - verschmutzt - aufbereiten |
| 7 | Motor | Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 8 | Heckklappe/-tür | Heckspoiler - verkratzt / verschürft - lackieren |
| 9 | Tür vorn links | Tür - verkratzt / verschürft - lackieren |
| 10 | Seitenwand rechts | Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |
| 11 | Bremsanlage | Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern |
| 12 | Motorhaube | Motorhaube - Steinschlag - lackieren |
| 13 | Fahrzeugdach | Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |
| 14 | Stossfänger hinten | Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren |
| 15 | Stossfänger vorn | Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Schweller links | Einstieg - Kratzer - kein Abzug |
| 2 | Verkleidungen/Abdeckungen | Teppichboden vorn links - Abrieb - kein Abzug |
| 3 | Sitz vorn | Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug |
| 4 | Außenspiegel links | Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug |
| 5 | Verglasung | Frontscheibe (Leichte Abplatzer) - Steinschlag - kein Abzug |

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 6 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - Kratzer - kein Abzug |
| 7 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - Kratzer - kein Abzug |

## Fehlteile

| Fehlteil |
|---|
| Interieur - Hutablage |

## Vorschäden

| Nr. | Vorschaden |
|---|---|
| 1 | Seite links, Seite rechts, nicht fachgerecht repariert |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|---|---|
| 1 | Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, nicht fachgerecht ausgeführt |

## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/55 R17 101Y | Uniroyal | Sommerreifen | 5mm - 5mm | i.O. | i.O. |
| 2 | 225/55 R17 101Y | Uniroyal | Sommerreifen | 5mm - 5mm | i.O. | i.O. |

## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/55 R17 101V | Firestone | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | i.O. |
| 2 | 225/55 R17 101V | Firestone | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.Fahrzeug Historie Service Online geprüft.Fahrzeug stark verschmutzt evtl. Mehrkosten möglich.Waschanlage besetzt, Zugang nicht möglichFahrzeug weißt an allen Teilen hohe Lackwerte auf.Fahrzeug zum Zeitpunkt der Bewertung noch angemeldetFahrzeug wurde wieder mitgenommen.

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller** | Audi | **Besichtigungszustand** | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| **Typ/Modell** | A6 Avant | **Laufleistung (abgelesen)** | 134.263 km |
| **Vehicle Identification number** | WAUZZZ4G0JN108886 | **Erstzulassung** | 15.05.2018 |

## Lackschichtdicke

| Nr. | Ort | Messung |
|---|---|---|
| 1 | Dach | 116 µm |
| 2 | Dachholm links | 110 µm |
| 3 | Dachholm rechts | 118 µm |
| 4 | Heckklappe/-tür | 168 µm |
| 5 | Kotflügel links | 188 µm |
| 6 | Kotflügel rechts | 184 µm |
| 7 | Motorhaube | 201 µm |
| 8 | Seitenwand links | 123 µm |
| 9 | Seitenwand rechts | 365 µm |
| 10 | Tür hinten links | 384 µm |
| 11 | Tür hinten rechts | 293 µm |
| 12 | Tür vorne links | 186 µm |
| 13 | Tür vorne rechts | 186 µm |

**Angaben zum Auftrag:**
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

**Fahrzeug-Identifizierung:**
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

**Allgemeinzustand:**
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Hakan Celik)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos




**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)




**Abbildung 2:** Schräg vorne (links)




**Abbildung 3:** Schräg hinten (rechts)




**Abbildung 4:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum




**Abbildung 7:** Innenraum




**Abbildung 8:** Innenraum




**Abbildung 9:** Innenraum




**Abbildung 10:** Innenraum



**Abbildung 11:** Innenraum




**Abbildung 12:** Innenraum



**Abbildung 13:** Innenraum




**Abbildung 14:** Kombiinstrument




**Abbildung 15:** Kombiinstrument




**Abbildung 16:** FIN




**Abbildung 17:** Dokumente



**Abbildung 18:** Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges




**Abbildung 20:** Sonstiges




**Abbildung 21:** Sonstiges



**Abbildung 22:** Sonstiges




**Abbildung 23:** Sonstiges



**Abbildung 24:** Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges




**Abbildung 26:** Sonstiges




**Abbildung 27:** Sonstiges



**Abbildung 28:** Sonstiges


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n… sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #4:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Instrumententafel: Kombiinstrument (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen



**Beschädigung #6:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



**Beschädigung #6:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



**Beschädigung #7:** Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #7:** Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #7:** Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #7:** Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Heckspoiler - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Heckspoiler - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #9:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #9:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #10:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #11:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern




**Beschädigung #11:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #11:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



**Beschädigung #13:** Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #14:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #14:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #15:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren