CarOnSale

# Toyota AYGO x-play club

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2019 | 67.355km | 72 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Toyota | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>AYGO x-play club [DE - LimS5 1.0 EU6d-T, x-play club, (Facelift) 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>JTDKGNEC00N455163 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>67.355km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>72 PS (53 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>41.564km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2019 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>93g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 105 µm | Beifahrertür | 95 µm |
| Kotflügel vorne links | 105 µm | Kotflügel vorne rechts | 90 µm |
| Türe hinten links | 90 µm | Türe hinten rechts | 95 µm |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 100 µm |
| Motorhaube | 105 µm | Heckklappe | 95 µm |
| Dach | 100 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota x-touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Frontgrill X-Element, Pianolack
- Frontgrill X-Verlängerung, mattschwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckschürze, schwarz matt
- Innenausstattung: Anthrazit
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt
- X-business-Paket
- X-look-Paket
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprechanlage Bluetooth
- Bluetooth-Schnittstelle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Klimaanlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SOLID WHITE

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL KGB40L-AHMGKW









Toyota City Essen
TOYOTA
Toyota City Essen
Reifen- und KFZ-Technik Vogt
KFZ-Meisterbetrieb
Inh. C. Casandrelli
Frielendorfweg 7b
45239 Essen


16:40




06.07.2022
Stadt Essen
Oberbürgermeister
i.A.
Hüser

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)