CarOnSale

Peugeot 206 Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	217.407km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 206 Basis [DE - LimS3 1.1 60 EU4, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF32LHFXAAY070130	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 217.407km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.124 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte(n)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anzeigeinstrumente Hintergrund weiß
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Frontscheibe Verbundglas
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,1 Ltr. - 44 kW
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player) inkl. 6 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF32LHFXA
AY070130

CarOnSale

CarOnSale

A/C





31.05.2010
VF32LHFXAAY070130
PEUGEOT
206+
FEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheck-limousine
70/220*2003/76E/BG
EURO 4
Benzin
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.1884KG
SCHWARZ
e2*2001/116*0374*05
21.01.2010
WD578951


HU TÜV NORD
Febr. 24
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
April 26
TXCB0580
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister
Kfz.-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)