CarOnSale

Hyundai ix20 blue Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	146.484km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix20 blue Style [DE - Van5 1.6 EU6, Style Blue, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN TMAPU81DAJJ270999	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.484km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne für Fahrersitz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Klavierlack
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 92 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Plus-Paket
- Projektor-Scheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Technik-Paket
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Tachometeranzeige hochauflösend
- Smart-Key
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe außen verchromt
- Original Fahrzeug Farbe: MICRON/PEPPER GREY

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























MODEL
ix20
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
Z3G EQ
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e4*2007/46*0207
TMAPU81DAJJ270999
1710 kg
3010 kg
1-1030 kg
2-970 kg


CarOnSale


CarOnSale


Warning! Check surroundings for safety.
20.0°C



Menü


20.0°C
AUTO
OFF
A/C





AIRBAG




19.02.2018
M1
TMAPU81DAJJ270886
HYUNDAI
JC
F5P01
M61AZ1
IX20
HYUNDAI MOTOR (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45*
EURO6.W.PIEGL.M. N1.I
Benzin
0001
36WD
1591
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.02.2018*
ABA00021
02/6300
4120
1600
1710
1090
970
1300
650
3750
195/65R15LRR.91H
195/65R15LRR.91H
GRAU
e4*2007/46*0207*09
12.06.2018
EW300555


Außer Betrieb
03.09.2026
Stadt Oldenburg (Oldb)
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
FEB 2025




EW300555

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)