CarOnSale

Dacia Sandero Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2009	194.649km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sandero Basis [DE - LimS5 1.4 MPI EU4, 2008 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN UU1BSD4EH41281247	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.649km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Lenkung	Schwergängig;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW KAT
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Original Fahrzeug Farbe: DACIA BLAU MARINE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DACIA
UU1BSD4EH41281247
1470 KG
2300 KG
1-0830 KG
2-0890 KG












EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE

08.06.2009 8212 AAK000519 02 01 0055/05500 161
M1 AB
UU1BSD4EH41201247 8
DACIA
SD
BSD4E
BSD4EH
SANDERO
DACIA (RO)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
70/220*2003/76B/EG
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01390
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2300KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLAS
SE: 08.06.2009*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Folie löst sich



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Öffnet schwer



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Öffnet schwer



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Öffnet schwer



- Türe hinten links (Rost, Delle, Kratzer)




- Türe hinten links (Rost, Delle, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)