CarOnSale

Volkswagen Sharan Comfortline

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	115.290km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Comfortline [AT - Van5 1.4 TSI BlueMotionTech EU6, Comfortline, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZJV031671	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.290km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.291km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromeinfassung Warnblinkschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: RAVENNABLAU
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetüren links und rechts manuell betätigt

- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

★ Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Sitz-Paket 7-Sitzer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ7NZJV031671

CarOnSale












15:34
OE 3


15:34
Berlin
Brüssel
Paris
Prag
Wien
Bern
Zürich
Andorra la Vella
Rom

Keine CD vorhanden.
App-Connect

Betriebsanleitung
Composition Media

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Nächste Begutachtung 08.2027
Prüfort
Druckdatum/Zeit
Prüfstelle





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)