CarOnSale

Audi A7 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2023	42.568km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A7 Sportback [DE - LimS5 40 2.0 TDI EU6d, quattro, (Facelift) 2023 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZF20RN012754	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 42.568km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.445km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 63 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Nichtraucher-Paket
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Optik-Paket schwarz plus
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Schwellerleisten Sport-Design
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Tour
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Sound-System Bang & Olufsen
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sportsitze vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi Application Store und Smartphone Interface
- Exterieur-Paket S line
- Interieur-Paket S line
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Verzurrösen im Lade-/Kofferraum
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Sport-Fahrwerk
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZF20RN012754




Fahrweg kontrollieren!
Hinten



DISTANCE
SPEED














07.12.2023	0588	BTW030463	2	2	150/3600	245			
M1		AB	4975 - -		1908 - -				
WAUZZZF20RN012754		6	1413 - -		1840 - -				
AUDI			-		95		-		
F2			156		2435		2435		
SDTPAQ1			1180		1305		-		
Q07AD7CJ003061C20S54BIBEM1H44FSD1			1180		1305		-		
-			74		3150		68		
A7 SPORTBACK			2000		750		5	-	
AUDI			255/40 R20 101Y						
Fz.z.Pers.Bef.b. 8 Spl.			255/40 R20 101Y						
Schräghecklimousine			-						
715/2007*2018/1832AP			WEISS				0		
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 1			e1*2007/46*1801*41						
Hybr.Diesel/E			05.05.2023		K	GY291137			
0010		36AP	1968						
7.2/8.2: +95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN ATION:4435KG*WW.AHK LT.EGTG*									

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)