CarOnSale

Mini Clubman Cooper SD Highgate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2012	114.680km	143 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper SD Highgate [DE - Ca2 Cooper SD EU5, Highgate, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWZR71050TX99998	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.680km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 69.551km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2012	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**75 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Drehzahlmesser
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 2-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schaltpunktanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Metallic-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lounge
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Park-Distance-Control (PDC)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Außentemperaturanzeige
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Brushed Alloy
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: ICED CHOCOLATE METALLIC
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Verdeck schwarz
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Lighthouse
- Chrome-Line Exterieur
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Verdeck Silvertouched Brown
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Bordcomputer
- Navigationssystem
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel-Paket
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Windschutz (Cabrio)
- Multifunktion für Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Adaptives Kurvenlicht
- Xenon-Scheinwerfer
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Blinkleuchten Weiß
- Innenausstattung: Color-Line
- Licht-Paket
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Armauflage vorn
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WMWZR7105

CarOnSale


CarOnSale

AUTO
MAX
A/C


Auer Gruppe





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)