CarOnSale

Audi Q8

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



04/2024	20.145km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q8 [DE - SUV5 3.0 TDI quattro EU6e, (Facelift) 2023 - 2025]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF18RD000865	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 20.145km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.087km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 227g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Application Store und Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Dachkantenspoiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2998 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Frontkamera (Scheibe)
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Frontkamera (Scheibe)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Allradlenkung
- Armaturentafel oben in Leder und Interieurelemente unten in Kunstleder
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel schwarz
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage inkl. (öffnen + schliessen)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Matrix Heckleuchten OLED
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit Laserlicht
- Metallic-Lackierung
- Neuwagen-Reifengarantie
- Optik-Paket schwarz
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Raucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Seitenairbag hinten
- Servoschliessung für Türen
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe mech. und Seitenscheiben hinten elektr.
- Sound-System Bang & Olufsen
- Standheizung
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fondpassagiere
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Unterfahrschutz vorn und hinten
- Kühlergrill Single-Frame-Optik Scandium-Grau
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Schwellerleisten Sport-Design
- Heckdiffusor
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, Voll-Lackierung)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Kühlergrill Single-Frame-Optik schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUTO AUTO

WAUZZZF18RD000865

CarOnSale



AUTO AUTO


VIEW
















22.04.2024	0588	BNM00824 1	2	2	210/3500		241
M1G		AB	4998 -		1996 -		
WAUZZZF18RD000865		3	1692 -		2235 - -		
AUDI				140		-	
4L			227	2900		2900	
SDPXAQ2			1475	1530		-	
QA8QA8D5020RT11C224WEBEM1S5F			1475	1530		-	
LD2			72	3000		68	
Q8			3500	750		5	-
AUDI			285/40 R22 110Y				
Geländefz.Pers.bef.			285/40 R22 110Y				
Schrägheckimousine			-				
715/2007*2023/443EA			Weiß /		0 /		
EURO6;WLTP;EA;P/C;M, N1, N2			e1*2001/116*0350*58				
Hybr.Diesel/E			18.07.2023	K	HA907771		
0010	36EA	2967	Selbstfahrermietfahrzeug				
7.2/8.2:+100 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMB							
INATION:6400KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22							
.04.2024*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)