CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 CDI 3-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2008	133.803km	109 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 CDI 3-türig [DE - LimS3 A 180 CDI EU4, Classic DPF, 2006 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1693071J697997	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.803km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 85.279km	LETZTER SERVICE AM 02/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2008	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm ⚠	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	225 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Lenksäule (Lenkrad) mech. längsverstellbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Lamellendach elektrisch (Glas)
- Armauflage vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale





02.12.2008 1313 AFY 00102 1
M1 AC
WDD1693071J697997 8
MERCEDES-BENZ
169
X3OHK2
EZACA501
A 180 CDI
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
EURO 4
Diesel
0002 0462 1991
7.28.2.935 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE.PM 5.AB TAG ER
STZUL *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2006*
2 1 80/4200 188
3883 1784
1570-1615 1320
75
136 1830 1830
935 895
935 895
81 3150 F2
1500 845 5
195/55 R16 87T
195/55 R16 87T *
Braun
e1*2001/116*0288*08
08.07.2008 K GT844106





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Schliest nicht richtig



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)