CarOnSale

Opel Astra GS

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



11/2024	30.154km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra GS [DE - Kb5 1.2 Turbo EU6e, GS, 2022 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN VXKFRHNS0R1068148	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.154km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.997km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	75 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	75 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Dachhimmel schwarz
- Design-Paket: High Gloss Exterieur
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem 360°
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2730 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzheizung vorn
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Automatische Umluft-Control
- Dach Wagenfarbe
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckleuchten LED
- HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Infotainment-Paket
- Komfort-Paket
- Opel Connect
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tech-Paket 1
- Voll-LED (IntelliLux)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
P

Sieb:ECHT




VXKFRHNS0R1068148

CarOnSale



CarOnSale
ASTRA











Servicebestätigung
Servicebestätigung
Konrad


ISTRA



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)