
CarOnSale

Renault Espace Intens

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



03/2018	118.838km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Espace Intens [DE - Van5 1.6 dCi 160 Energy EU6, Intens, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VF1RFC00359680260	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.838km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**155 µm**	Seitenteil hinten rechts	**160 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Mittelkonsole
- Motor 1,6 Ltr. - 118 kW dCi Diesel FAP Energy
- Panorama-Frontscheibe
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Safety Plus-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechan. verstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) 3.Sitzreihe
- Sun Plus-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für 2.Sitzreihe
- Visio Plus-Paket
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Frontscheibe reflektierend

- Fahrassistenz-System:
  Spurwechsel-Warnsystem

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















0




14:57



CarOnSale


ESPACE

Sehen Sie sich nach allen Seiten um



RENAULT
ESPACE
BEDIENUNGSANLEITUNG


Kontrollnummer NW-5-04-2026-63 durchgeführt am 09.06.2026
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
An Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüftermin keine Mängel festgestellt.
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing.(FH) Andy Sauer
Messwerte:
Achse
Berechnung (EUR):
Gesamtbetrag (Brutto):
TÜVNORDGROUP


09.03.2018
3333
BDQ000567
M1
AB
VF1RFC00359980260
RENAULT
RFC
JDZ
ASAA00007000
ESPACE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2016/646/WEG
EURO6;W;PI/CI;M_N1;I
Diesel
0002
30W0
1598
WW.AHK LT. EGTG*
2
1
116/4000
202
4857
1588
1675
1735-1891
80
120
2471
2471
1240
1280
1240
1280
74
3000
69
2000
750
235/65 R17 (104)V
235/65 R17 (104)V
unbekannt
X
e2*2007/46*0470*07
12.12.2017
K
HC765629



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)