CarOnSale

BMW 120 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



04/2010	265.684km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 120 d [DE - Ca2 120 d DPF EU5, 2009 - 2011]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBAUM710X0VH77401	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 265.684km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.326km	LETZTER SERVICE AM 12/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2010	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	325 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Karosserie: 2-türig
- Original Fahrzeug Farbe: SEDONAROT
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Rußpartikelfilter
- Außentemperaturanzeige
- EfficientDynamics-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Verglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Blinkleuchten Weiß
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Schaltpunktanzeige
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Fußmatten Velours
- Licht-Paket
- Außenspiegel heizbar
- Windschutz (Cabrio)
- Multifunktion für Lenkrad
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Klimaautomatik
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Advantage-Paket
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Paketkombination: Dynamik + Komfort
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Boston
- Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Park-Distance-Control (PDC)
- BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAUV710X0VH77401
N47D20C
1940 kg
3235 kg
905 kg
1095 kg
SCHWARZ
SEDONAROT METALLIC


CarOnSale






OFF



Wöller & Steirer GmbH



Autohaus Pichowiak


DAMIT DIE FREUDE VON DAUER BLEIBT.
00800 26944533


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY






WBAUM710X0VH77401
BMW
1ER REIHE
BAYER.MOTWERKE-BMW
Kabrio-Limousine
Diesel
1995




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)