CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 D

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	205.490km	200 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 D	KATEGORIE Kombi
FIN W1KZH0EB5PB180557	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 205.490km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 178.580km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI)
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Adaptives Bremslicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fußmatten Velours
- Innenraumlicht-Paket
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Smartphone integriert
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket High-End
- Konnektivität-Paket
- Park-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Rückfahrkamera
- Avantgarde Interieur
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


0
412.0
205490





MERCEDES-BENZ AG
WTKZH0EB5PB180557
2605 kg
4805 kg
1160 kg
1445 kg

CarOnSale


CarOnSale












STOP






Hinten






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0220936454
7556500
GV751765




10.10.2023
2222
BEG001092
M1
AC
WHKZH0EB5PB180557
4
MERCEDES-BENZ
R1ES
U204T0
CZAA150A
E 220 D
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PVCI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
2010
36AP
1993
2
1
147/3600
232
4996 - 4996
1868 - 1868
1499 - 1499
1925 - 1925
84
2805
2805
1160
1445
1160
1445
68
2700
68
2100
750
5
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
GRAU / -
7 / -
e1*2007/46*1560*33
20.02.2023
K
GV751765
7,2/8,2-+120 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK
U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H
GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)