CarOnSale

Volkswagen Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	57.961km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stop [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2013 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZAUZHW521889	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.961km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.711km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Auto-Hold-Funktion
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Dachreling silber eloxiert
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sound-System DYNAUDIO
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- App-Connect
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Safesicherung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- 10-Kanal-Verstärker
- Subwoofer
- Lautsprecher (8)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZHW521889
1900 kg
3440 kg
1 - 0990 kg
2 - 0960 kg
Typ AUV

CarOnSale


CarOnSale


Fahrweg kontrollieren!


Normal
10:00
Neues Ziel
Meine Ziele
Sonderziele
Ansicht
Radio
Setup










16.09.16 0603 BMX001008 2 01 110 /5000 212
M1 AC 4338-4434 1807
WVWZZZAUZHW521889 2 1563-1613 1409
VOLKSWAGEN, VW – 80 –
AUV 125 1900 1900
SACCZDAX0 990 960 –
FD7FD7CW002N7MMMN1ML07VR2 990 960 –
– 75 3750 70
GOLF SPORTSVAN 1500 700 5 –
VOLKSWAGEN-VW 205/50 R17 93V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/50 R17 93V
Kombilimousine –
715/2007*2015/45W GRAU 7/-
EURO6;WiPI/C1; M, N1 I e1*2007/46*0027*19
Benzin 06.07.16 K ER431142
0001 36W0 1395
F.1/F.2:+40 u. 7.2/8.2:+50 b.Anhängebetrieb*O.1:1700 b
is 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3440
kg*bis 8% Steig.:3640*Bei werkseitig montierter AHK: E
SP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/
h gem.3.Aend.VO z.9.Ausn.VO z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)