CarOnSale

Chrysler PT Cruiser 2.0 Touring

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2003	91.699km	141 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Chrysler	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG PT Cruiser 2.0 Touring	KATEGORIE Limousine
FIN 1C8FYB8993T547240	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.699km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2003	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 212g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	505 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armlehne vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT
- Notrad 15"
- Reifen T 125/70 - D14 (Notrad)
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- TRIP-Computer
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kompass
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Reserverad als Notrad
- Scheibenbremse hinten
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Black Clear Coat

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























1C8FYB8993T547240

CarOnSale








ACC / RES
CRUISE ON / OFF
COAST / SET


IMPIANTI AUDIO
Jeep


25.07.2003 1004 521009 5
01 0200
1CBFYB0993T547240 8
PT
DAIMLERCHRYSLER(USA)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 3
BENZIN
0001 0444 01996
02 01 0104/05700 166
04288-- 1704--
1601-- 01460---
001900 001900
01010 00980
01010 00980
087 072
01000 0450 005
195/65R15 91H
195/65R15 91H
SCHWARZ 9
K VG013152
ZU 18-20:B.BIS 1748,H.BIS 1665*ZU G:BIS 1580*ZUL.GES-G
EW.D.ZUGES MAX.2850KG*WW,AHK LT.RGTG/ABE*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Rost, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)