CarOnSale

Renault Megane Business Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	80.165km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Business Edition [DE - Kb5 1.3 TCe 140 EU6d-T, Business Edition GPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1RFB00963896919	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.165km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.976km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP) 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP) 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Koffer-/Laderaumboden doppelt
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE
- Navigations-Paket
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Navigationssystem
- Touchscreen (7,0 Zoll)

Sonderausstattung

- Easy-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Parkbremse elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF1RFB00963896919

CarOnSale

CarOnSale











ZONE
SOFT
AUTO
FAST
A/C
ECO

NAV
Lo


Sehen Sie sich nach allen Seiten um
Lo




KONTROLLNACHWEISE (2/6)
Die Schneider Gruppe GmbH
SCHNEIDER



KONTROLLNACHWEISE (1/6)
Die Schneider Gruppe GmbH
SCHNEIDER


RENAULT
Renault MEGANE
R-Link 2
Renault MEGANE


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1




26.09.2019
M1
VF1RFB00963896919
RENAULT
RFB
KF2
NB6TB0600100
MEGANE
RENAULT (R)
FZ.2.PERS.SEP.B. 6 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832KG
EURO6jWLTP(6dTM/C7, M, N1 I)
BENZIN
SCHWARZ
205/55 R16 (91) H
WW.AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.09.2019*


OKT 24
5952c70
BOX75151
LRA Vogtlandkreis
Kfz - Zulassungsbehörde
Kennzeichen reserv
Die
Außer Betrieb gest
am: 06.10.2026
ZBI 2442



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)