CarOnSale

Opel Astra Enjoy

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2023	108.415km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Enjoy [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6e, Enjoy, 2022 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN VXKFPHNPLP1040164	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.415km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.323km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 127g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	60 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	65 µm	Kotflügel vorne rechts	65 µm
Türe hinten links	60 µm	Türe hinten rechts	70 µm
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm ⚠
Motorhaube	25 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	65 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Start
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2675 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED Eco
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bremsassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Opel Connect
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Parkpilotsystem vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























PSA AUTOMOBILES SA
92*2007/46*0628
VXKFPHNPLP1040164
1820 KG
3070 KG
1 – 930 KG
2 – 950 KG
2 – 10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
OPEL







PSA
GROUPE
Courroie distribution / Timing belt
changée / changed
km/miles
Date
Prochain changement / Next change :
MAX 100 000 kms _62 500 miles / 6 years


Servicebestätigung


OPEL ASTRA J


16.06.23 1889 AER000375
M1 AB
VXKFPHNPLP1040164 6
OPEL
F
P
HNPL-F11E00
ASTRA
PSA Automobiles (f)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832/AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AP 1199
ww.AHK lt.EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 16.06.2023*
GS847585



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)