CarOnSale

Volkswagen Transporter Kasten

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	145.396km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kasten [DE - Ka4 2.0 BiTDI EU5, 2009 - 2015]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZEH001356	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.396km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.610km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	390 µm ⚠	Beifahrertür	80 µm ⚠
Kotflügel vorne links	340 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	80 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	85 µm ⚠
Seitenteil hinten links	550 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	80 µm ⚠
Motorhaube	320 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Normaldach
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Scheinwerfer H4
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- LKW-Zulassung
- Radstand 3000 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Exterieur-Paket
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Fahrwerk 17"
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Navigationsmodul RNS 310 / 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tasamo
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Heckscheibenwischer
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0130
WV1ZZZ7HZEH001356
2800 kg
5200 kg
1 - 1550 kg
2 - 1550 kg
Typ 7J0


CarOnSale






STOP


17:11
Adresse
Karte











Service-Nachweis 8



Service-Nachweis 7


Service-Nachweis 6






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


10.06.2013
0603
AVV107426
N1
BB
WV1ZZZ7HZEH001358
VOLKSWAGEN, VW
7J0
GCFCA280X0
NNFM8500717NVR07MJG3SS
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Gv bef. b. S.S.t
Van
715/2007*630/2012M
EURO5;M;PI/CI;; N1 III; N2
Diesel
0002
35M0
1968
7.2/8.2:+0.8:ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINA
TION:5200KG*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M.S
PEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.S.AEND
VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO*HOHE BIS 2298*STUFE PMK 4 AB TAG ERST
ZUL.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PMK4 AB 10.06.2013***
2
1
132/4000
191
4892 - -
1904 - -
1970 - 1990
1844 - 2233
100
199
2800
2800
1550
1550
1550
1550
74
2375
75
2500
750
3
215/80 R17C 104H
215/80 R17C 104H
e1*2007/46*0130*12
30.04.2013
K
HR880220



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)