CarOnSale

Smart forfour Basis 52 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	140.482km	71 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG forfour Basis 52 kW [DE - LimS5 1.0 EU6, prime, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4530421Y151614	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.482km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 23.405km	LETZTER SERVICE AM 10/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	400 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	270 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Handschuhfach abschließbar
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Vorrüstung Tablet-Halterung
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Sitzheizung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Karosserie: 5-türig
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tridion-Sicherheitszelle Weiß (Farbcode)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Lenkrad mit Multifunktion
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Design- und Ausstattungslinie Prime
- Kühlermaske weiß
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Volldach
- Fensterheber elektrisch vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audiosystem Smart
- Fußmatten Velours
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- USB-Anschluss
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Cool & Audio-Paket
- Handschuhfach abschließbar
- LED & Sensor-Paket
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Regen-/Lichtsensor
- AUX-IN-Anschluss
- Einparkhilfe hinten
- Heckleuchten LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Komfort-Paket
- Laderaumabdeckung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Warndreieck
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















smart
DAIMLER AG
WME4530421Y151614

CAR ON SALE

CAR ON SALE




FM1-3
SWR3





ooklet
Zeigen
Alle Jahre
Verspätet (seit 2204 Tagen)
Typ
Laufleistung
Service B
23.405 km
Service A
6.288 km


Erstzulassung 29.09.2017
FIN WME4530421Y151614
Nächster Service 10.2020 43405 km
Serviceberich 2
Mercedes-Benz
Autohaus Lehr GmbH
In den Weinäckern 13
Wiesloch
Datum 21.10.2019
Rep.-Auftr.-Nr. AU011479
Laufleistung 23405 km
Durchgeführter Service
Service Großer Service
Werkstattcode Nicht vorhanden
Restlaufzeit -5 Tage
Restlaufstrecke 2883 km
Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel
Staubfilter erneuert
Luftfilter-Einsatz erneuert
Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität
Bis zum nächsten fälligen Service
smart road assistance
Garantie gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten


WME4530421Y151614
SMART
451
521190
A2BAA402
FORFOUR
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.Bef.b. 8 Sp1.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.09.2017*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)




- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)