CarOnSale

Hyundai i10 Passion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2016	119.868km	LEISTUNG 67 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 Passion [DE - LimS5 1.0 EU6, Passion, 2016 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHA851AAGZ231961	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.868km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 67 PS (49 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.078km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2016	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer, Rost	⚠ 8 mm Kratzer, Kerben, Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zeituhr (digital)
- Original Fahrzeug Farbe: SLEEK SILVER
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Abbiegelicht
- Klimaautomatik
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Plus-Paket
- Seitenschutzleisten schwarz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Handschuhfach beleuchtet
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
e11*2007/46*1008
NLHA851AAGZ231961
1420 kg
- kg
1- 750 kg
2- 780 kg
MODEL
i10 GLS
TRANS AXLE PAINT TRIM
J M RYS PYN

CarOnSale

CarOnSale






CarOnSale




CarOnSale



5 w 30
10 w 40
5 w 40
Ölwechsel bei
Ölfilter erneuert















Stadt Bochum



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)