CarOnSale

BMW 2.5 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



05/2006	170.590km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2.5 i [DE - Ca2 2.5 i, 2006 - 2008]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBABU11000LW43672	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.590km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,5 Ltr. - 130 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verdeck schwarz
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)

Sonderausstattung

- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Hardtop-Vorbereitung (Cabrio)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Open-Air-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Windschutz (Cabrio)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Made by BMW
Z4 2.5i
N52B25A
475/9
1.0
black sapphire-metallic
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2001/116*0219*
WBABU11000LW43672
1570 kg
0 kg
1- 780 kg
2- 840 kg
/ schwarz


CarOnSale


Z4
CarOnSale


Stockheimer Landstraße
Menü








Made by BMW
Z4 2.5i
N52B25A
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2001/116*0219*
WBABU11000LW43672
1570 kg
0 kg
1- 780 kg
2- 840 kg
475/9
LO
black sapphire-metallic
/ schwarz

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)