CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



01/2014	170.213km	LEISTUNG 313 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU5, quattro, 2011 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G1EN022203	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.213km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 313 PS (230 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.247km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	75 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	75 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	60 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OOLONGGRAU



Sonderausstattung

- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Rear Seat Entertainment RSE (Vorbereitung)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Standheizung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Exterieur-Paket S line
- Heckleuchten LED
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sport-Fahrwerk S-line
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzheizung vorn
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Tagfahrlicht LED
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Rückfahrkamera
- Sound-System BOSE
- Türarmlehnen beledert
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Business-Paket
- Head-up-Display
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sportdifferential
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Dachkantenspoiler S-line
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Winterbereifung zusätzlich
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WAUZZZ4G1FN022203

CarOnSale

CarOnSale

Grafik
Einstellungen

Tour
Info
Stockholm
Dublin
London
Berlin
Köln
Paris
Wien
Roma
Madrid
Zielführung
Einstellungen
15:00





AUTO







21.0
25.0
AUTO
OFF
AUTO





Kläker


PULL
PULL


NAV



Gewährleistungsnachweis
WAUZZZ4G1EN022203
4G5 0VA
A6 Avant qTDI3.0 V6
230 kW A6
CGQB
LX7U/LX7U
EDA 7MJ 4UE 6XL 5SL 6T5
2EA J6P 1LL 1X1 1AT 1BV
3FA 6T6 7X6
F0A 9K3 0G7 0YN 0JK
TG1 3NZ 8EX U1A X6A 1N8
1XX 8DA 9Q8 R5S 0D3
7T6 F13 7K6 4X3 2P
3L4 4KC 3Y0 4F2 5D7
1SA 0J0 AGF
7.9 5.6 6.3 166
Datum der Ausstellung
Stempel des ausstellenden Audi Betriebes



Datum/Stempel des Audi Betriebs



Audi Service
Datum/Stempel des Audi Betriebs



Autohaus Ruhe GmbH
Audi Service




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




08.01.2014
WAUZZZ4G1EN022203
Audi
A6 Avant
AUDI
Kombilimousine
Diesel
225/55 R17 97Y
GRAU
08.04.2013


DEKRA
nächste HU
Mai 2021
Aug 27
Landkreis Vechta
Der Landrat
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)