CarOnSale

Volkswagen Tiguan Comfortline

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	194.089km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Comfortline [AT - SUV5 2.0 TDI BMT EU6d-T, Comfortline, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZKW810942	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.089km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 177.620km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Connectivity-Paket
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2677 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Schwellerrohre (verchromt)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrofaser
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Radlaufverbreiterung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Multimediabuchse AUX-IN
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)

- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Dachspoiler R-Line
- R-Line-Paket Exterieur
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Progressivlenkung
- Ausstattungs-Paket: Easy Open
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Stoßfänger R-Line
- Dachreling silber
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Tagfahrlicht LED
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling silber eloxiert
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Fahrwerk: Sportliche Fahrwerksabstimmung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZKW810942



CarOnSale




11 12 1 25 26 2 10 31 3 9 30 27 8 29 28 7 6 5











RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
LO
LO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)