CarOnSale

Suzuki Vitara 1.4 S 4x2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 53*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	66.143km	129 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vitara 1.4 S 4x2 [DE - SUV5 1.4 EU6, S 4x2, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TSMLYED1S00954146	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.143km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.373 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Ruckelt bei Gangwechsel ; Gänge nur schwer einlegbar;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Spurhalteassistent
Fehlermeldung
Berganfahrhilfe
Fehlermeldung
Tempomat
Fehlermeldung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Satin-Silber
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Edelstahlpedale
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (RBS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenausstattung: Applikationen Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Kühlergrill im Wabendesign
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V BoosterJet KAT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2500 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Uni-Lackierung
- USB-Anschluss
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zeituhr (analog)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprechanlage Bluetooth
- Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Getränkehalter
- Leuchtweitenregelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MAGYAR SUZUKI CORPORATION
TSMLYED1S00954146





LOCK
PUSH AUTO










SUZUKI
VITARA
BETRIEBSANLEITUNG


CERTIFICATE OF CONFORMITY
SUZUKI


17.03.2022
8306
ACR00005 9
M1
AB
TSMLYED1S00954146
5
SUZUKI
LY
ED1S
AT
VITARA
MAGYAR SUZUKI (H)
P.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/C/I; M; N1 I
Hybr.Benzin/E
0008
36AP
1373
WW AHK LT EGTG*
95/5500
190
4170-4190
1775-1785
1595
1345-1345
75
142
1780
1780
1040
920
1040
920
76
3750
67
1500
600
5
215/55R17 94V B C1
215/55R17 94V B C1
Blau / Schwarz
5
64*2007/46*0928*09
25.12.20.0
K
GD091600


NUR BEISPIEL
BUNDESSTADT BONN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)