
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A5 Coupe 45 TFSI quattro S line


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF5XPA061314
Kilometerstand: 23.418 km
Erstzulassung: 02.11.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



























80
50



















Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A5 Coupe 45 TFSI quattro S line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF5XPA061314
Kilometerstand: 23.418 km
Erstzulassung: 02.11.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell			
Audi	A5 Coupe 45 TFSI quattro S li..	45 2.0 TFSI EU6d, MHEV quattro S l..			
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**	
WAUZZZF5XPA061314	Coupé	2	Allradantrieb	0588/BUR	

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
02.11.2023	k. A.	k. A.	195 kW	4	1984	11/26

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	23.418 km	30.000 km	nein	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Mythosschwarz Metallic	metallic	k. A.	k. A.	21.600 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Elsa-Abfrage nicht möglich

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder Feinnappa mit S-Prägung	schwarz-schwarz-felsgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	154-175 (WLTP)	C

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Allradkupplung
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb	Audi Drive Select
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe
Einstiegshilfe Easy-Entry	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..	Fußmatten Velours
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Glanz-Paket	Heckklappenöffnung automatisch
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 2-türig	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kraftstofftank: 58 Ltr.	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Mild-Hybrid 195 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW ..
Modellpflege	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Nichtraucher-Paket
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch	Reifen-Reparaturkit
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwaschdüsen heizbar	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch
Sport-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Sport-Design (S-line)
Tagfahrlicht	Vorbereitung Navigationssystem	Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich..
Wegfahrsperre (elektronisch)		

Sonderausstattung:

Ablage- und Gepäckraum-Paket	Ambiente-Beleuchtung	Assistenz-Paket Fahren
Assistenz-Paket Parken	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprache..
Bremssättel Rot lackiert	Dachhimmel Stoff, schwarz	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	Fondsitzanlage mit Ablageschale (2 Sitzplätze)	Head-up-Display
Infotainment-Paket	Interieur-Paket S line	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	Komfort-Paket Sitze	Komfort-Paket Spiegel
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..	LM-Felgen 9x20 (5-Doppelspeichen, Polygon-..	Matrix-LED-Scheinwerfer mit Laserlicht
Metallic-Lackierung	Navigations-Paket	Neuwagen-Reifengarantie
S Sportsitze vorn	Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit ..	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo..
Sound-System Bang & Olufsen	Winter-Paket	

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Stoßfänger hinten - SmartRepair			
2.	Stoßfänger vorne - SmartRepair			
	Zwischensumme (Netto)			

Händlerfahrzeugbewertung

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung				
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**	**Reparaturkosten**	**Anteil**	**Minderwert**
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung			
	Zwischensumme (Netto)			

Fehlteile und Dienstleistungen		
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**	**R**
---	---	
	Zwischensumme (Netto)	

Summe Minderwerte	
	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**	**Schadenshöhe**	**Wertminderung**
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	265 30 R20 94Y	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	265 30 R20 94Y	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				Notrad (0,00 mm)

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I		Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel			
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten		Werkzeug	
Warndreieck		HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe		Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A5 Coupe 45 TFSI quattro S line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF5XPA061314
Kilometerstand: 23.418 km
Erstzulassung: 02.11.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair