CarOnSale

Opel Grandland Ultimate

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	135.439km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Ultimate [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, Ultimate, 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNS7KS333377	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.439km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.576km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	-
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2675 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Unterfahrschutz
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Mittelarmlehne hinten
- Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 230V
- Textilfussmatten
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Abbiegelicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach schwarz lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- HiFi-System / Sound-System Denon Premium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Ergonomiesitz vorn links
- Sitzbelüftung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Opel Connect
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Kamerasystem 360°
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Sitzheizung hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Grip-Control
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Pedale Aluminium
- Mittelarmlehne hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale






OPEL
e2*2007/46*0597
W0VZRHNS7KS333377
2000 KG
3300 KG
1 1100 KG
2 1100 KG
ZRHNSS – C1U100

CarOnSale

CarOnSale
















SERVICE-CHECK




Servicebestätigung



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY






GRANDLAND X
Opel Automobile
Mehrzweckfahrzeug
Benzin





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmatte angefressen



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)




- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)