CarOnSale

Skoda Scala Cool Plus

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



07/2020	134.106km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scala Cool Plus [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d-T, Cool Plus OPF, 2019 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN TMBER6NW1L3095330	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.106km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2025 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.546km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	280 µm ⚠	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	500 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	610 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	150 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	120 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Unangenehmer Geruch im Fahrzeuginneren

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten Teil-LED (Schlussleuchte und Bremslicht)
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-Paket Swing
- Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























ŠKODA AUTO a.s.
TMBER6NW1L3095330

CarOnSale











ŠKODA
EU-Übereinstimmungsbescheinigung


Landkreis Harburg
Der Landrat
BürgerService / Verkehr
KFZ-Zulassungsbehörde
21423 Winsen (Luhe)


02.07.2020
8004
AUM00469
M1
AB
TMBERBNW1L3095330
SKODA
SCALA
SKODA (CZ)
Fzz Pers.bef.b. 6 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2018/1632DG
EURO6,WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
36DG
999
Grau
11.12.2019
FU095172
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE
D.ZUGKOMBINATION:2860KG*WW.AHK LT.EGTG*


KFZ 20356
FU095172

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Delle, Verformung)




- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Verformung)




- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)