# Händlerfahrzeugbewertung

## Fahrzeugdaten

| Hersteller | Typ | Modell | | |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Taigo R-Line | 1.5 TSI EU6d, R-Line, 2021 - 2024 | | |
| **VIN** | **Aufbau** | **Anzahl Türen** | **Antriebsart** | **KBA-Schlüssel** |
| WVGZZZCSZNY019955 | Sport-Utility-Vehicle | 5 | Frontantrieb | 0603/CQN |

| Erstzulassung | Halter lt. Zulbesch. II | Halter lt. Kunde | Leistung (kW) | Anzahl Zylinder | Hubraum (ccm) | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2022 | k. A. | k. A. | 110 kW | 4 | 1498 | 06/27 |

| Gesamtfahrl. lt. Halter | Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler | max. km-Stand bei Übergabe | Raucherfahrzeug | letzter KD am | Letzter KD (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.800 km | 60.893 km | 60.000 km | nein | -/- | 1 km |

| Farbe | Lackierung | Reimport | nächster KD am | nächster KD (km) |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | Uni normal | k. A. | 20.01.2028 | 20.100 km |

| Scheckheft | Scheckheft Bemerkung |
|---|---|
| Servicehistory Digital | |

| Polster | Polsterfarbe | Getriebe |
|---|---|---|
| Sitzmittelbahnen der Vordersit.. | Grau | Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl.. |

| Ehemalige Nutzung | Eigentum des Kunden |
|---|---|
| keine Sondernutzung | k. A. |

## Antrieb & Energie

| Kraftstoff | Schadstoffklasse | $CO_2$-Emission (g/km) | Energieeffizienzklasse |
|---|---|---|---|
| Superbenzin | Euro 6d | 139 (WLTP) | B |

## Sonstiges

| | | |
|---|---|---|
| Zahnriemen gewechselt: keine Angabe | Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A. | Chiptuning: nein |

## Ausstattung

**Serienausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. | Ambiente-Beleuchtung |
| Antennen-Diversity | Antriebsart: Frontantrieb | Anzeige für Waschwasserstand |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App.. | Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami.. | Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. |
| Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti.. | Ausstattung R-Line | Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le.. |
| Chrom-Paket 2 | Dachhimmel Stoff, schwarz | Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss.. |
| Einstiegsleisten vorn R-Line | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa.. | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtr.. | Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. | Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. | Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| Frontscheibe Verbundglas getönt | Funkschlüssel (2) klappbar | Fußmatten Textil |
| Fußraumbeleuchtung vorn LED | Gepäckraumboden höhenverstellbar | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. |
| Handbremshebelgriff Leder | Heckleuchten LED | Heckscheibenwischer |
| Innenausstattung: Dekoreinlagen Grey Anon.. | Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. |
| Karosserie: 5-türig | Kopfstützen hinten (3-fach) | LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer |
| Lendenwirbelstützen vorn | Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf.. |
| Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. | Leseleuchten vorn | Leuchtweitenregelung automatisch |
| Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) | Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag.. | Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn.. |
| Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT | Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn.. | Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. |
| Nebelschlussleuchte | Nichtraucher-Paket | Notrufsystem |
| Otto-Partikelfilter (OPF) | Pedale Edelstahl | Radioempfang digital (DAB+) |
| Radstand 2554 mm | Reifenkontroll-Anzeige | Rücksitzlehne geteilt |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | Schalt-/Wählhebelgriff Leder | Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Air.. | Servolenkung | Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En.. |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line | Sitze vorn höhenverstellbar | Sitze: Sport-Komfortsitze vorn |
| Sitzheizung vorn | Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | Start/Stop-Anlage mit Rekuperation |
| Stoßfänger R-Line | Verbandkasten und Warndreieck | Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. |
| Wegfahrsperre (elektronisch) | Zentralverriegelung | |

**Sonderausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | Ausstattungs-Paket: Komfort Launch | Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| Ausstattungs-Paket: Sound-Paket beats inkl. .. | Design-Paket Black Style | Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa.. |
| Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di.. | Fahrassistenz-Paket Plus | IQ.DRIVE-Paket |
| Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Lade.. | Navigationsfunktion Discover Media inkl. Stre.. | Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch |
| Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safe.. | Sonderlackierung Pure-White uni | |

## Vorschäden

**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| - | ja | - | - | 1.050,00 € |

(U) Nachlackierung -> Fahrerseite: reparierter Unfallschaden (1.050,00 €)

**Vorschäden lt. Bewerter:**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | - | nein | nein | 0,00 € |

# Händlerfahrzeugbewertung

| | |
|---|---|
| Unfallfreiheit | Unfallfrei = nein |
| | reparierte Unfallschäden: 1<br>aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1<br>(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet) |

**Optischer Zustand**

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| 1. | Karosserie weist Flugrost auf - entfernen (1) |
| 2. | (U) Vorschaden |
| | **Zwischensumme (Netto)** |

**Bemerkung zum optischen Zustand:**
-WSS, Steinschläge ohne erkennbare Rissbildung.
-Das Fahrzeug weist außer den genannten Schäden, dem Alter und der Nutzung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
-Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Durchsicht nass und verschmutzt, Bewertung eingeschränkt daher kann eine Kostenerweiterung durch von Schmutz verdeckte Mängel nicht ausgeschlossen werden.
zu (1): Türen rechts./links - Heckdeckel/polieren;

**Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung**

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| 1. | Inspektion - Fahrzeugabmeldung |
| 2. | Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder |
| 3. | Sonstiger Auftrag - Fahrzeugcheck |
| 4. | Sonstiger Auftrag - HU / AU |
| 5. | Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3 |
| | **Zwischensumme (Netto)** |

**Bemerkung zum technischen Zustand:**
Motor betriebswarm, keine atypischen Geräusche vorhanden.

**Fehlteile und Dienstleistungen**

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| 1. | Kundendienstscheckheft fehlt |
| 2. | Laderaumabdeckung fehlt |
| 3. | Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt |
| | **Zwischensumme (Netto)** |

**Summe Minderwerte**

| | |
|---|---|
| | Optischer Zustand |
| | Technischer Zustand |
| | Fehlteile und Dienstleistungen |
| | **Endbetrag (Netto)** |
| | **19% Mehrwertsteuer** |
| | **Endbetrag (Brutto)** |

**Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral**

| LNR | Beschreibung - Reparaturart | Schadenshöhe | Wertminderung |
|---|---|---|---|
| 1. | (U) Nachlackierung - reparierter Unfallschaden | 1.050,00 € | 0,00 € |
| | **Summe** | **1.050,00 €** | **0,00 €** |

| Lackdicke | Fondseite links | Tür hinten links | Tür vorne links | Kotflügel vo.li. | Heckklappe | Dach | Motorhaube | Fondseite rechts | Tür h. rechts | Tür vorne rechts | Kotflügel vo.re. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |

## Händlerfahrzeugbewertung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reifen u. Felgen | Reifenart (montiert)<br>Sommerreifen | | Felgenbeschreibung<br>k. A. | |
| | Reifen vorne<br>215/45R18 93W | VL<br>7,00 mm (Continental) | VR<br>7,00 mm (Continental) | |
| | Reifen hinten<br>215/45R18 89V | HL<br>3,00 mm (Pirelli) | HR<br>3,00 mm (Pirelli) | |
| | Bemerkung | | | Ausstattung ER<br>Notrad (3,00 mm) |

# Händlerfahrzeugbewertung

**Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers**

**Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass**

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

**Der Fahrzeughalter versichert:**

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

**Kunde anwesend bei:** ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

**Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zulassungsbescheinigung Teil I | X | Zulassungsbescheinigung Teil II | |
| Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig | | | X |
| COC-Papiere | X | Kundendienstscheckheft | |
| Verbandskasten | X | Werkzeug | X |
| Warndreieck | X | HU-Bescheinigung | X |
| Felgenschlösser | | Navigations-Datenträger | |
| Windschott | | Kundenrechnung | |
| Reparaturnachweis | | Schlüssel Anhängerkupplung | X |
| Fernbedienung / Schlüssel Standheizung | | | |
| Anhängerkupplung / Kugelkopf | X | Laderaumabdeckung | |
| Trennnetz | | Feuerlöscher | |
| Bordbuch / -mappe | X | Zigarettenanzünder | |
| Wagenheber | X | Kompressor | |
| Füllmittel | | | |
| Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt | | | |
| Zweiter Radsatz | | | |

**Wichtige Eckdaten**

Vorschäden

**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| - | ja | - | - | 1.050,00 € |

(U) Nachlackierung -> Fahrerseite: reparierter Unfallschaden (1.050,00 €)

**Vorschäden lt. Bewerter:**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | - | nein | nein | 0,00 € |

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 60.800 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Taigo R-Line


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCSZNY019955
Kilometerstand: 60.893 km
Erstzulassung: 23.06.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe
















12:34
18.0°C
Ab Start
0:05 h
80 km
60893 km
0 km/h



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZCSZNY019955
Inspektion in 20100 km oder 476 Tagen
Ölwechsel-Service in 20100 km oder 476 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Planetenfeldstraße
12:35
18.0°C
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!
NAV
APP
CAR
MENU




Continental











## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Taigo R-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCSZNY019955
Kilometerstand: 60.893 km
Erstzulassung: 23.06.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Karosserie weist Flugrost auf - entfernen (REPARIERT)



Karosserie weist Flugrost auf - entfernen (REPARIERT)



Karosserie weist Flugrost auf - entfernen (REPARIERT)



Karosserie weist Flugrost auf - entfernen (REPARIERT)



Laderaumabdeckung