CarOnSale

CUPRA CUPRA LEON SP E-HYBRID180

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2023	43.612km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER CUPRA	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CUPRA LEON SP E-HYBRID180	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZKL3RR036152	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 43.612km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.475km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	330 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Notrufsystem
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Seitenairbag
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Dachhimmel schwarz
- Dynamic-Paket
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Licht- und Sicht-Paket
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Progressivlenkung
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sprachsteuerungs-System
- Frontkamera
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: NEVADA WHITE

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket XL
- Fahrassistenz-Paket: Vision Plus
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Seitenschweller
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















SOS
Notruf
Pannenruf
Kundendienst


SEAT, S.A.

CarOnSale

CarOnSale




AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR



AUTO
23.0°C
KLIMA
ECO


Istanbul
Tirana
Algiers
Milano
Toulouse
Wien
Paris
Berlin










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)