CarOnSale

Renault Clio Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2010	164.196km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Dynamique [DE - Kb5 1.2 16V TCe 100 EU4, Dynamique, (Facelift) 2009 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KR1P0H41994263	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.196km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 137.667km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	1000 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	320 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Confort-Paket
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrik-Paket
- elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klang & Klima-Paket (4 Lautsprecher)
- Koffer-/Laderaumboden mit Stau-/Ablagefach (herausnehmbar)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Klimaanlage
- Hauptscheinwerfer Xenon-Optik
- Nebelscheinwerfer
- Aktives Kurvenlicht

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VF1KR1P0H41994263

CLIO


CarOnSale







KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen
Datum:
Km-Stand:
Rechnungs-Nr.:
(Stempel)
Jährliche Zwischeninspektion
Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:


BEDIENUNGSANLEITUNG





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)